


燃やすごみに不燃物を入れないでください！

不燃物が燃えずに出てきてしまうことが原因で、焼却炉の異常停止が多発しています！
焼却炉が壊れてしまうと燃やすごみが処理できなくなり、ごみが溢れてしまいます。

皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願い致します。



針金状のもの

鉄製のパイプ

異常停止した焼却炉の写真(焼却灰の取り出し口)



1号炉内

【針金状の不燃物】
機械に挟まると異常停止の
原因になります。

【空き缶】
不燃ごみであり、リサイクル
可能な貴重な資源です！



2号炉内



異物が挟まり機械が
浮いてしまったため
異常停止しました

取り出された異物
(全て不燃ごみ)



維持管理業者の復旧作業により当日中に焼却炉は復旧しました
【不燃ごみを混入させないようご協力をお願い致します】