

令和3年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～3月)

大雨に備えて、ポンプ運転状況をお知らせします。

月 日	運転の種類 実運転 または点検	ポンプ運転時間(分)			総排水量 (m ³)	備考(効果など)
		No.1 ポンプ	No.2 ポンプ	No.3 ポンプ		
4月19日	点検	6	4	6	0	無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
5月11日	点検	8	17	5	3,000	No.3は無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
5月25日	点検	6	8	2	2,640	点検結果:異常なし
6月8日	点検	15	6	8	6,360	点検結果:異常なし
6月23日	点検	6	10	7	5,280	点検結果:異常なし
7月6日	点検	8	11	7	5,640	点検結果:異常なし
7月20日	点検	9	9	5	4,560	点検結果:異常なし
8月10日	点検	9	3	3	1,080	No.2・3は無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
8月24日	点検	9	4	3	1,560	No.3は無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
9月7日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
9月21日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
10月6日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
10月26日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
11月19日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
12月21日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
1月18日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
2月15日	点検	0	0	0	0	耐震補強工事のため運転なし 点検結果:異常なし
3月29日	点検	5	8	11	0	全機無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし