

令和4年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～3月)

大雨に備えて、ポンプ運転状況をお知らせします。

月 日	運転の種類	ポンプ運転時間(分)			総排水量 (m ³)	備考(効果など)
	実運転 または点検	No.1ポンプ	No.2ポンプ	No.3ポンプ		
4月19日	点検	7	10	3	3,480	点検結果:異常なし
5月10日	点検	6	6	5	3,840	点検結果:異常なし
5月24日	点検	9	5	5	4,080	点検結果:異常なし
6月8日	点検	5	5	9	5,520	点検結果:異常なし
6月21日	点検	8	5	10	6,360	点検結果:異常なし
7月4日	点検	15	5	5	4,800	点検結果:異常なし
7月19日	点検	5	5	8	5,040	点検結果:異常なし
8月9日	点検	5	5	0	1,200	点検結果:異常なし 水位不足のためNo.3は運転なし
8月23日	点検	5	8	8	1,560	点検結果:異常なし
9月6日	点検	5	5	0	1,200	点検結果:異常なし 水位不足のためNo.3は運転なし
9月20日	点検	7	5	8	5,280	点検結果:異常なし
10月18日	点検	7	5	5	3,840	点検結果:異常なし
10月4日	点検	7	5	5	3,840	点検結果:異常なし
11月17日	点検	7	5	5	3,840	点検結果:異常なし
12月26日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 水位不足のため無負荷運転
1月17日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 水位不足のため無負荷運転
2月14日	点検	10	5	5	0	点検結果:異常なし 水位不足のため無負荷運転
3月17日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 水位不足のため無負荷運転